

長岡京市 2015年4月1日

| 学校名  | 建物名        | 棟番号           | 面積(㎡)          | 階数     | 建築年        | 耐震診断<br>実施年度 | 補強前<br>Is値   | 補強後<br>Is値   | 備考                                  |
|------|------------|---------------|----------------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 神足小  | 北西         | (17)          | 1,072          | 3      | S49        | H16          | 0.54         | 0.77         | 平成25年度耐震補強済                         |
|      | 北東         | (21)          | 1,644          | 3      | S53        | H16          | 0.50         | 0.71         | 平成25年度耐震補強済                         |
|      | 給食棟        | (25)          | 206            | 1      | S63        | —            | —            | —            | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認)                |
|      | 屋体         | (24)          | 921            | 1      | S57        | —            | —            | —            | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認)                |
| 長法寺小 | 北          | (20)          | 1,013          | 3      | H21        | H12          | —            | —            | 平成20年度新築                            |
|      | 南西         | (4)           | 878            | 3      | S45        | H12          | 0.32         | 0.78         | 平成18年度耐震補強済                         |
|      | 南東         | (13)          | 1,493          | 4      | S50        | H13          | 0.34         | 0.94         | 平成18年度耐震補強済                         |
|      | 管理<br>屋体   | (18)<br>(16)  | 1,021<br>606   | 3<br>2 | S54<br>S52 | H13<br>H18   | 0.49<br>0.41 | 0.96<br>1.79 | 平成18年度耐震補強済<br>平成24年度耐震補強済          |
| 長三小  | 南          | (1)           | 1,967          | 3      | S41        | H20          | 0.25         | 0.75         | 平成23年度耐震補強済                         |
|      | 南西         | (2)－1         | 434            | 3      | S43        | H20          | 0.20         | 0.71         | 平成23年度耐震補強済                         |
|      | 北西         | (2)－2         | 1,181          | 3      | S43        | H20          | 0.32         | 0.87         | 平成25年度耐震補強済                         |
|      | 北東<br>屋体   | (3)<br>(8)    | 1,182<br>585   | 4<br>1 | S45<br>S43 | H20<br>H18   | 0.29<br>0.12 | 0.71<br>1.12 | 平成25年度耐震補強済<br>平成22年度耐震補強済          |
| 長四小  | 南          | (1)           | 1,975          | 3      | S43        | H18          | 0.32         | 0.71         | 平成25年度耐震補強済                         |
|      | 北          | (2)－1         | 246            | 3      | S47        | H18          | 0.37         | 0.73         | 平成25年度耐震補強済                         |
|      |            | (2)－2         | 1,790          | 3      | S44        | —            | —            | —            | —                                   |
|      | 東<br>屋体    | (2)－3<br>(3)  | 483<br>585     | 3<br>1 | S44<br>S44 | H18<br>H18   | 0.24<br>0.22 | 0.71<br>1.15 | 平成22年度耐震補強済<br>平成22年度耐震補強済          |
| 長五小  | 北          | (1)           | 1,468          | 3      | S46        | H18          | 0.16         | 0.72         | 平成21年度耐震補強済                         |
|      | 東          | (6)           | 1,152          | 3      | S47        | H18          | 0.39         | 0.74         | 平成26年度耐震補強済                         |
|      |            | (6)－1         | 42             | 3      | S55        | —            | —            | —            | —                                   |
|      | 南          | (12)          | 2,893          | 3      | S49<br>S55 | H18          | 0.42         | 0.72         | 平成24年度耐震補強済                         |
|      | 西          | (16)－1        | 959            | 3      | H27        | —            | —            | —            | 平成26年度新築                            |
|      | 渡り廊下<br>屋体 | (16)－2<br>(5) | 126<br>603     | 3<br>1 | H27<br>S47 | —<br>H18     | —<br>0.48    | —            | 平成26年度新築                            |
| 長六小  | 北          | (1)           | 2,065          | 4      | S48        | H18          | 0.38         | —            | —                                   |
|      | 南西         | (8)           | 1,165          | 4      | S51        | H18          | 0.43         | —            | —                                   |
|      | 西          | (9)           | 1,061          | 4      | S53        | H18          | 0.25         | 0.71         | 平成21年度耐震補強済                         |
|      | 屋体         | (6)           | 625            | 2      | S50        | H18          | 0.30         | 1.83         | 平成24年度耐震補強済                         |
| 長七小  | 校舎棟        | (11)          | 4,410          | 3      | H23        | H18          | —            | —            | 平成22年度新築                            |
|      | 屋体         | (12)          | 635            | 1      | H23        | H18          | —            | —            | 平成22年度新築                            |
| 長八小  | 北          | (1)           | 2,345          | 3      | S50        | H18          | 0.51         | —            | —                                   |
|      | 南          | (2)           | 2,271          | 3      | S50        | H18          | 0.60         | —            | —                                   |
|      | 屋体         | (7)           | 753            | 1      | H22        | H18          | —            | —            | 平成21年度新築                            |
| 長九小  | 北          | (1)－1         | 1,300          | 3      | S54        | H18          | 0.77         | —            | 補強不要(Is値0.7以上)                      |
|      | 西          | (1)－2         | 1,379          | 3      | S54        | H18          | 0.88         | —            | 補強不要(Is値0.7以上)                      |
|      | 南西         | (1)－3         | 1,329          | 3      | S54        | H18          | 0.86         | —            | 補強不要(Is値0.7以上)                      |
|      | 南東         | (6)           | 506            | 3      | S58        | —            | —            | —            | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認)                |
|      | 屋体         | (5)           | 700            | 1      | S55        | H18          | 0.32         | 0.88         | 平成23年度耐震補強済                         |
| 長十小  | 北          | (1)－1         | 1,272          | 3      | S55        | H18          | 0.81         | —            | 補強不要(Is値0.7以上)                      |
|      | 東          | (1)－2         | 1,133          | 3      | S55        | H18          | 0.57         | —            | —                                   |
|      | 南          | (1)－3         | 1,325          | 3      | S55        | H18          | 0.88         | —            | 補強不要(Is値0.7以上)                      |
|      | 屋体         | (5)           | 700            | 1      | S56        | H18          | 0.27         | 0.91         | 平成23年度耐震補強済                         |
| 長中   | 北          | (2)－1         | 1,040          | 3      | S36        | H17          | 0.33         | 0.82         | 平成26年度耐震補強済                         |
|      |            | (2)－2         | 894            | 3      | S39        | —            | —            | —            | —                                   |
|      | 南東         | (3)           | 709            | 3      | S41        | H17          | 0.26         | 0.75         | 平成22年度耐震補強済                         |
|      | 南西         | (4)－1         | 1,362          | 4      | S45        | H17          | 0.29         | 0.71         | 平成22年度耐震補強済                         |
|      |            | (4)－2         | 1,367          | 4      | S46        | —            | —            | —            | —                                   |
|      | 東<br>屋体    | (18)<br>(20)  | 1,099<br>2,710 | 4<br>3 | S56<br>H3  | H17<br>—     | 0.45<br>—    | 0.76<br>—    | 平成26年度耐震補強済<br>補強不要(昭和56年6月以降の建築確認) |
| 長二中  | 北          | (1)           | 1,427          | 4      | S48        | H18          | 0.35         | 0.72         | 平成25年度耐震補強済                         |
|      |            | (1)－1         | 1,147          | 4      | S48        | —            | —            | —            | —                                   |
|      | 東          | (10)          | 2,274          | 4      | S50        | H18          | 0.34         | 0.71         | 平成24年度耐震補強済                         |
|      | 南西         | (11)          | 1,763          | 4      | S55        | H18          | 0.36         | 0.72         | 平成24年度耐震補強済                         |
|      | 屋体         | (14)          | 998            | 1      | H22        | H18          | —            | —            | 平成21年度新築                            |
|      | 武道場        | (12)          | 400            | 1      | H5         | —            | —            | —            | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認)                |
| 長三中  | 南          | (1)           | 1,264          | 4      | S51        | H18          | 0.34         | 0.72         | 平成26年度耐震補強済                         |
|      |            | (4)－3         | 1,011          | 4      | S52        | —            | —            | —            | —                                   |
|      | 北東         | (4)－1         | 1,574          | 4      | S52        | H18          | 0.19         | 0.73         | 平成22年度耐震補強済                         |
|      | 北中         | (4)－2         | 349            | 4      | S52        | H18          | 0.36         | 0.81         | 平成26年度耐震補強済                         |
|      | 北西         | (12)          | 1,172          | 4      | S59        | —            | —            | —            | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認)                |
|      | 屋体<br>武道場  | (5)<br>(14)   | 1,026<br>400   | 1<br>1 | S52<br>H7  | H18<br>—     | 0.39<br>—    | 0.72<br>—    | 平成23年度耐震補強済<br>補強不要(昭和56年6月以降の建築確認) |
| 長四中  | 北          | (1)－1         | 1,141          | 3      | S60        | —            | —            | —            | 補強不要(昭和56年6月以降の建築確認)                |
|      | 中          | (1)－2         | 1,227          | 3      | S60        | —            | —            | —            |                                     |
|      | 東          | (1)－3         | 533            | 2      | S60        | —            | —            | —            |                                     |
|      | 階段         | (1)－4         | 247            | 3      | S60        | —            | —            | —            |                                     |
|      | 南          | (1)－5         | 1,234          | 1      | S60        | —            | —            | —            |                                     |
|      | 技術棟        | (2)           | 238            | 1      | S60        | —            | —            | —            |                                     |
|      | 屋体<br>武道場  | (3)<br>(10)   | 999<br>250     | 1<br>1 | S60<br>H10 | —<br>—       | —<br>—       | —<br>—       |                                     |