

令和7年11月度 LINE道路通報の対応状況について

| 番号 | 通報日       | 所在          | 通報内容   | 通報写真   | 対応状況                                   |
|----|-----------|-------------|--|--|--|
| 1  | 2025/11/1 | 高台2丁目4-3    | 通学路の通行障害がある。草木が市道幅員の3分の1程を超えていて、危険である。                                     |   | 対応済<br>道路上に伸びている草木を剪定しました。             |
| 2  | 2025/11/1 | 下海印寺川向井12-7 | 泉ヶ丘南公園の東側T字路にあるカーブミラー民家の植物がはみ出でていて北側のミラーが全く見えません。                          | <br> | 対応済<br>ミラーの支障になっている植物を剪定しました。          |
| 3  | 2025/11/3 | 竹の台15-5     | イズミヤと竹の台（サイクルショップポップ）の間にある5-104のカーブミラーが曲がっているように感じます。本来見えるべき道がすべて映らない状態です。 |   | 不具合等確認できず<br>現地確認しましたが、異常は見受けられませんでした。 |

令和7年11月度 LINE道路通報の対応状況について

| 番号 | 通報日        | 所在             | 通報内容                    | 通報写真   | 対応状況    |                  |
|----|------------|----------------|-------------------------|--|---------|------------------|
| 4  | 2025/11/11 | 奥海印寺下条12<br>-2 | 長岡第5小学校裏手のグレーチングが外れている。 |   | 対応済     | 現地確認時、復旧されました。   |
| 5  | 2025/11/11 | 馬場井料田9         | 歩道の敷石が取れている。            |  | 管理者に連絡済 | 乙訓土木事務所に引き継ぎました。 |

令和7年11月度 LINE道路通報の対応状況について

| 番号 | 通報日        | 所在         | 通報内容   | 通報写真   |  | 対応状況    |  |
|----|------------|------------|--|--|--|---------|--|
| 6  | 2025/11/14 | 長岡3丁目      | 駐車車輛が壁のようになって左から来る車、人、自転車等が全く見えないのでカーブミラーを設置していただきたいです。                          |  |  | 対応中     | 車の所有者に改善するように伝えました。適宜パトロールを行い状況を確認します。 |
| 7  | 2025/11/17 | 勝竜寺二ノ坪19-8 | 堤防沿いの雑草で、ガードレールはおろか、道路標識すら確認が出来ず非常に危険な状態です                                       |   |  | 管理者に連絡済 | 乙訓土木事務所に引き継ぎました。                       |
| 8  | 2025/11/21 | 下海印寺西条4-12 | 注意喚起のための看板の文字が消えており意味をなしていない。また看板横の路地は子供の出入りが多いが、看板が大きいため西側から来る車から子供が見えにくくなっている。 |  |  | 対応済     | 看板を撤去しました。                             |

## 令和7年11月度 LINE道路通報の対応状況について

| 番号 | 通報日        | 所在       | 通報内容  | 通報写真  | 対応状況                                   |
|----|------------|----------|---|---|--|
| 9  | 2025/11/30 | 下海印寺川向井7 | <p>川向井から国道478号に向かう、河川の中の飛び石付近に土砂が堆積してしまい、川上は水が滞留しヘドロが蓄積、川下は葦が生えて河川幅が大きく縮小してしまっています。</p> <p>そのため、雨天時に容易に増水してしまうため、通行上の支障が出ることが増えました。</p> <p>飛び石3つが独立していたのが、従来の姿ですので、浚渫して頂けないでしょうか。</p> |  | <p>管理者に連絡済</p> <p>乙訓土木事務所に引き継ぎました。</p> |

### 《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。