

令和7年5月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況
1	2025/5/1	久貝2丁目	ゴミ、ヘドロの蓄積		経過観察	現場を確認しましたが、堆積量が少ないため、経過観察します。
2	2025/5/2	開田1丁目15-11	カーブミラーが以前の台風で向きがずれたまま		対応済	直営で対応します。 向きを直しました。 (5/20)
3	2025/5/2	馬場未走り26	馬場見場走りスカイハイツマンション前の道路に設置してある看板です。常々迷惑駐車が多い場所です。人、自転車、車ともに交通量があり通学路でもあり幼稚園バスや福祉車両なども停車します。マンション側に同じ看板が2箇所ありますが、どちらも古くなつており用を無していません。駐車禁止標識はありませんが、いずれもT字交差点がありますので駐車禁止になるかと思います。注意喚起となり迷惑駐車がなくなるようご尽力お願いいたします。		対応予定有	看板を差し替えます。

令和7年5月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況	
4	2025/5/3	長岡2丁目3-3 8	木の枝が伸びて歩行者に当たる。		対応済	直営で対応します。 枝払しました。 (5/14)
5	2025/5/4	一文橋2丁目3	電信柱についている町名の鉄板が取れて落ちていました		管理者に連絡済	市民課に引き継ぎました。
6	2025/5/9	神足橋本5	用水路から生えている樹木が道路まで伸びてきている		対応済	直営で対応します。 枝払しました。 (5/14)

令和7年5月度LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
7	2025/5/13	高台西1-2	歩道上に窪みができている	 	直営で対応します。 対応済 簡易アスファルトで補修しました。 (5/22)
8	2025/5/18	勝竜寺二ノ坪3-1	用水路の樹木が毎年伸び放題で放置されている。	 	対応予定有 業者発注します。

令和7年5月度LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
9	2025/5/24	今里四丁目17-19	現在向かって左側のミラーは設置されていますが、右側も設置希望。		経過観察 隅切りがある交差点はカーブミラー設置の基準に合致しません。左側は先がカーブになっており見通しが悪いため設置しています。右側は現地確認の結果でも、著しく見通しが悪いとは認められないため、今回カーブミラーの設置は見送る判断になりました。
10	2025/5/24	今里1-1-19	側溝にタバコの吸い殻が大量に捨てられており、異臭が酷い状況です。		対応予定有 注意喚起を行います。
11	2025/5/25	河陽が丘1丁目全域	河陽が丘1丁目内の道路に表示されている、止まれ等のラインが消えかけ見えにくいので対応宜しくお願ひ致します。		対応予定有 管理者に連絡します。

令和7年5月度LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況	
12	2025/5/26	勝竜寺巡り原8-32	巡り原南公園の近くにある電柱から住宅ガレージにかけてヒビと陥没した箇所がある。陥没は日々大きくなっています。		対応予定有	直営で対応します。
13	2025/5/29	長岡1丁目10	T字路の角の側溝繋ぎ目のコンクリートが割れて落ち、穴が空いています。近くに保育園が2つあり、園児位の足ならスッとハマり怪我をしそうなので、補修をお願いします。		対応予定有	業者発注します。

《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。