

令和8年2月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	写真	対応状況	
1	2026/2/3	勝竜寺	<p>大門橋の休憩所のそばのボコボコした舗装(河川敷の入り口の舗装)の溝がむき出し(土がない)状態で自転車の車輪がはまりそうで走行が怖いです。濡れている日はより一層恐怖感が増します。</p>		管理者に連絡済	乙訓土木事務所に引き継ぎました。
2	2026/2/5	勝竜寺巡り原	<p>電柱から道路側へ亀裂が日に日に大きくなっている。</p>		経過観察	経過観察とします。

令和8年2月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	写真	対応状況	
3	2026/2/5	調子1丁目	道路の陥没		管理者に連絡済	乙訓土木事務所に引き継ぎました。
4	2026/2/9	今里2丁目	今里交差点の今里集出荷場横の坂道に1ヶ月程前から白い板が落ちています。登校中の小学生が滑って転倒しました、早急に回収してください。よろしくお願いします。		対応済	回収しました。

令和8年2月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	写真	対応状況	
5	2026/2/20	奥海印寺谷田	マンホールの周りが割れています。		対応済	補修しました。
6	2026/2/21	勝竜寺六ノ坪	用水路が土砂ヘドロで完全に機能してません。水がある時は黒くて底が見えず見た目は墨汁です。土砂がある分雨量が多い時はすぐに溢れます。		経過観察	経過観察とします。
7	2026/2/23	勝竜寺巡り原	電柱のベルトが1本外れていました。		管理者に連絡済	関西電力に引き継ぎました。

令和8年2月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	写真	対応状況	
8	2026/2/27	下海印寺	二外高架下遊歩道の橋そばの転落防止ポールが1本が倒れたまま。		対応済	復旧しました。
9	2026/2/28	調子1丁目	木の枝が凄く電線が干渉して風雨により皮膜が破れたり最悪断線ショートし火災や樹木倒壊等の災害になりかねない、また歩行者や車両などに木の枝が既に雨の日や風の日に干渉しており通行に支障をきたしているのを、市のお力で整備（伐採）をお願いします。		対応 予定有	管理者と調整中です。

《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。