

令和5年7月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
1	2023/7/3	下海印寺	住宅建築工事の際に、ボラードが破損された。		対応中 建築業者に取替を依頼しました。
2	2022/7/4	下海印寺西条	カーブミラーがない為、危険である。		検討中 設置について、検討します。
3	2022/7/7	開田2丁目	カーブミラーの角度が悪い。		対応済 角度調整を行いました。

令和5年7月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
4	2023/7/11	城の里	アスファルト舗装に穴があいている。		対応済 レミファルトを補充しました。
5	2023/7/15	滝ノ町1丁目	歩道に雑草が伸びて通行の妨げになっている。		管理者に 連絡済 京都府に連絡しました。
6	2023/7/16	開田1丁目	新築が出来ているのに街灯がなさすぎる。		対応中 防災・安全推進室で防犯灯を設置します。

令和5年7月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況	
7	2023/7/20	今里更ノ町	雑草が伸び、路肩の段差が見えづらい。		管理者に連絡済	京都府に連絡しました。
8	2023/7/20	天神2丁目	竹が伸び、カーブミラーが見えづらい。		対応済	まわりの竹を撤去しました。
9	2023/7/31	天神5丁目	マンホールから水が漏れている。		経過観察	引き続き原因を調査します。

令和5年7月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
----	-----	----	------	------	------

《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。