

令和 6 年 4 月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
1	2024/4/5	勝竜寺長黒 他	新幹線高架下の4本全ての水路、椿本チエイン裏、イオン沿い周辺河川全てに大量のポイ捨て、不法投棄、少量のポイ捨てゴミを確認しています。 この状態が何年も放置されてます。 長岡京市も把握してますよね??言われなくとも対応すべきではないでしょうか？ 数ヶ月前からずっとゴミが放置されてます			経過観察	数量が多く広範囲であるため直ちに対応することが困難です。不法投棄防止の啓発に努めつつ、対応について検討していきます。また、劣化していた啓発看板については新しい看板に交換しました。
2	2024/4/7	馬場見場走り	カーブミラー設置依頼。 右側の見通しが悪く、危うくぶつかりそうになる			経過観察	隅切りがある交差点はカーブミラー設置の基準に合致しません。現地確認の結果でも、著しく見通しが悪いとは認められないため、今回カーブミラーの設置は見送る判断になりました。
3	2024/4/11	JR長岡京駅東口	JR長岡京東口です。躓いている人や転倒している人をよく見かけます。植木が大きくなれば、大丈夫と思いますがそれまでの間、手立てが有ればいいのですが。高齢者の方や子どもさんには特に危険と思います。			経過観察	現在、植栽が伸びてきて花壇につまづきにくなっています。今後も引き続き現場確認します。

令和 6 年 4 月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
4	2024/4/14	調子 2 丁目	西山天王山駅の近くのファミリーマートの所の歩道です。 凸凹していて段差があり転けて前歯折りました！			管理者に 連絡済	京都府に連絡済みです。
5	2024/4/15	勝竜寺	石畳（タイル）の石が外れて出っ張っているのをつまづき そうで危険です			対応済	修繕を実施しました。
6	2024/4/17	馬場餅田	同要望2件あり ・長岡京市馬場の交差点(交差点)過ぎた J R 高架下の道路 です。以前は J R 側にカーブミラーが付いてあったので すが場所移動になりとても見にくいです。定期的によく事 故が起きている場所でカーブミラーを増やすか 信号をつ けて頂きたいです。（トラックが増えると今以上にミラー は見えにくくなるので信号機がありがたいです。）近日中 に この辺りに物流倉庫が数件建ちます。今以上にトラッ クが増え交通量も増えます。 ・北向きに車で運転をしていて十字路に差し掛かり右折を する際、カーブミラーが以前と方向が変わっており見ずら く、車が来ているのかも直前まで見えず大変危険			対応 予定有	対応方法を検討中です。

令和 6 年 4 月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
7	2024/4/18	馬場1丁目	馬場の市営住宅と公園の境界横の側溝にある網ががたがたになっており、知らずに踏むと足を挫く可能性がある状態になっています。 また、このまま状況があったかすると網が落ちる可能性があるかとみています。			対応中	修繕発注済みです。
8	2024/4/25	西国街道	旧西国街道の石畳から通常舗装への改修を進めて貰って、通行し易くなったのは良いのですが、迂回自動車やバイクの増加とスピードアップが気になっています。 この道路は、小学生の通学路になっており、いつ事故が起こらないかハラハラしております。 通行制限は難しいと思いますが、せめてスピードが出せないような工夫をしていただけないでしょうか。 事故が起こってからでは悔やむに悔やまれません。どうぞ宜しくお願いいたします。			対応 予定有	注意喚起看板を設置予定です。

《対応状況について》

- 「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。
- 「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。
- 「対応中」：補修等の対応に着手しています。
- 「対応済」：補修等の対応が完了しました。
- 「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。
- 「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。
- 「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。
- 「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。