

令和8年1月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	写真	対応状況
1	2026/1/10	奥海印寺北垣外	倉庫が新たに建ったため、カーブミラーが隠れてしまい現状の位置では確認しきれなくなりました。		検討中 対応方法を検討中です。
2	2026/1/10	奥海印寺台田	カーブミラーが左側にしかついておらず、右側からの通行車が増えたので右側がなく、見にくい		経過観察 現場を確認しましたが、目視で確認できませんでした。経過観察します。
3	2026/1/12	今里5丁目	歩道のマンホール脇、穴が空いています		対応済 修繕対応しました。

令和8年1月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	写真	対応状況	
4	2026/1/14	馬場民家浦	先日歩いていて、躓き転倒しました。1カ月ほど前にも同じあたりで、突然年配の女性が転倒されるのを遠くからですが、見かけました。他にも転倒されている人がいるかもしれません。危険です。		管理者に連絡済	道路管理者である京都府乙訓土木事務所にて対応済みです。
5	2026/1/20	大山崎町円明寺鳥居前	竹が倒れて電線にかかっています		対応済	対応済みです。
6	2026/1/22	勝竜寺樋ノ口	放置、経過観察 いつも通り		検討中	対応方法を検討中です。

令和8年1月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	写真		対応状況	
7	2026/1/24	今里1丁目	車や歩行者が測溝のブロックを通るたびにガタガタ音がして夜など睡眠の妨げになります。			対応 予定有	修繕対応予定です。
8	2026/1/24	今里1丁目	側溝の上を歩行者が歩くだけでガタガタ音がして夜遅いと睡眠の妨げになります。			対応 予定有	修繕対応予定です。
9	2026/1/25	神足2丁目	片泓交差点の歩行者用路面が凸凹や石ころなど放置 車両の出入りも多い			管理者に 連絡済	道路管理者である京都府乙訓土木事務所に連絡済みです。
10	2026/1/27	開田3丁目	数日前から何か腐ったような刺激臭がする			不具合等 確認できず	現場確認しましたが、異臭を確認できませんでした。

令和8年1月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	写真	対応状況	
11	2026/1/28	調子1丁目	カーブミラーの支柱が根元から屈折して取り付けられているため歩行者が足を引っ掛けたりする		検討中	対応方法を検討中です。

《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。