

令和6年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
1	2024/2/2	天神1丁目7-21	カーブミラーの無いT字路、見晴らしが悪く、歩行者と自転車が衝突しそうになった		対応不可 道路に隅切りがあるため、現在のところカーブミラーの設置を予定しておりませんが、今後も引き続き現場確認を行います。
2	2024/2/4	滝ノ町2丁目21-9	止まれの道路表示が消えている。		管理者に連絡済 道路の舗装修繕後、道路標示の管理者である警察により道路標示を引き直します。
3	2024/2/18	東神足2丁目	ブロックが街路樹の根で浮いて段差がある		対応予定有 修繕を実施します。

令和6年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
4	2024/2/23	滝ノ町1丁目1-17	舗装がひび割れている			対応 予定有	修繕を実施します。
5	2024/2/24	長岡一丁目26-19	歩車道境界ブロックが割れている			対応 予定有	修繕を実施します。
6	2024/2/29	友岡2丁目	ガス復旧跡について			管理者に 連絡済	管理者である大阪ガスに連絡しました。

令和6年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
----	-----	----	------	------	------

《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。