

令和4年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況	
1	2022/2/1	奥海印寺東山17-8	道路舗装のへこみ		対応済	修繕を行いました。
2	2022/2/1	奥海印寺南垣外	カーブミラーの設置要望		対応不可	徐行による目視確認をお願いします。
3	2022/2/2	開田4丁目	カーブミラーの角度調整		対応済	角度調整を行いました。


令和4年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
4	2022/2/3	東神足2丁目	道路舗装のへこみ		対応済 修繕を行いました。
5	2022/2/9	久貝1丁目	道路反射鏡の角度調整		対応済 角度調整を行いました。
6	2022/2/11	奥海印寺八戸木18	側溝蓋修繕工事依頼		対応不可 水路は基本的に開渠での管理のため蓋は架けられません。

令和4年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
7	2022/2/11	神足北川原13-11	道路舗装の穴			対応済	修繕を行いました。
8	2022/2/22	高台3丁目	横断歩道の設置要望			検討中	
9	2022/2/23	滝ノ町2丁目19-1	道路舗装のひび割れ、 路面標示が薄い			対応 予定有	修繕を行う予定です。

令和4年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
10	2022/2/27	奥海印寺八戸木18	カーブミラーの曇り			対応 予定有	カーブミラーを交換する予定です。
11	2022/2/28	長岡2丁目6-3	道路照明の設置等の検討			対応不可	安全な速度に減速し、安全確認を行って走行してください。

《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。