

令和4年3月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
1	2022/3/1	下海印寺下内田	柵撤去依頼		<p>経過観察</p> <p>現在検討中の箇所であり、近隣開発や京都府と関連する場所であるため、今後協議予定です。</p>
2	2022/3/1	下海印寺樽井	歩道設置依頼		<p>対応不可</p> <p>歩道を設置できる十分な幅員がないこと、歩道の連続性が取れないことから設置できません。</p>
3	2022/3/12	下海印寺方丸	舗装の陥没		<p>経過観察</p> <p>現地を確認した結果、現段階では異常はみられるものの、通行に支障ないため、経過観察とさせていただきます。状況が悪化次第、修繕の対象とさせていただきます。</p>

令和4年3月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
4	2022/3/29	一文橋一丁目	縁石の破損			対応 予定有	現地を確認しカラーコーンを設置済です。今後、修繕業者にて対応する予定です。

《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。