



令和5年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
1	2023/2/8	長岡一丁目	民地より雑木が飛び出ている	個人情報のため 写真なし		対応済	確認時対応済でした。
2	2023/2/8	調子一丁目	柵が破損し、蓋が傾いている。			管理者に 連絡済	管理者に連絡済です。
3	2023/2/11	泉が丘	中央線、十字マーク等が消えている。			対応 予定有	来年度対応予定有です。

令和5年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
4	2023/2/13	神足塚田	除草依頼			経過観察	草刈りについては必要性を判断して実施します。
5	2023/2/13	勝竜寺下長黒	清掃依頼			経過観察	交差点付近は除草対応済みです。なお、草刈りについては必要性を判断して実施します。

令和5年2月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
6	2023/2/27	長岡三丁目	民地より雑木が飛び出ている	個人情報のため 写真なし		対応中	行政指導を行います。
7	2023/2/28	神足一丁目	JR長岡京駅西口ロータリーの ゼブラゾーンに駐停車されて いる。			管理者に 連絡済	向日町警察署に情報提供しま す。

《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。