番号	通報日	所在	通報内容	通報	[写真		対応状況
1	2025/9/2	下海印寺西明寺	公園から樹木が道路に出ていて通行の妨げになっている。また蜂も飛んでおり、巣があるのではと危険に思う(巣の確認はできていない)			対応済	管理者である公園緑地課にて 剪定済みです。
2	2025/9/4	調子3丁目	路面が30センチ四方でアス ファルトが無くなり、数セン チの穴になっている			対応 予定有	簡易アスファルトにて補修します。
3	2025/9/4	梅が丘3丁目	マンホール付近が少し陥没し ている			対応済	マンホールを管理している下 水道施設課に連絡しました。 なお、簡易アスファルトにて 補修済みです。

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況
4	2025/9/4	八条が丘1丁目	路肩に背の高い雑草が生い茂 り自転車走行が危険です。		対応 予定有	除草対応予定です。
5	2025/9/5	火 体刊 寸八 / 化	金ケ原橋の高速道路 近くまで行ってませんが高速 道路上の水が流れてる様な感 じでした。排水経路の不具合 なのか道路の不具合なのか分 かりませんが一度確認した方 がいいのではないかと思って LINEしました。		管理者に 連絡済	通報のあった排水管を管理しているNEXCO西日本に連絡しました。
6	2025/9/5	奥海印寺谷田	太鼓山バス停から旧済生会病院に下りて行く道の10メートル位のところに有るカーブミラーの角度がおかしくなってます		対応済	道路反射鏡の角度を調整しました。

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況
7	2025/9/12	奥海印寺太鼓山	太鼓山のバス停の近く ■■■と■■■の向かい程にある■■との境ぐらいに木が生えてるんですがそこにスズメバチが何匹か飛んでいて幼稚園バスの乗降もするので危険なので早めに伐採して欲しいです。よろしくお願いします	長周京市,東部府 3-13	管理者に 連絡済	依頼箇所は市有地でないた め、土地所有者に連絡しまし た。
8	2025/9/15	馬場人塚	三菱通りJRのトンネル六連橋の東北側道路、内輪差対でる東北側道路、内輪差対でのに角を入れていた雑草にはするのに、左折っては対してができるではできるであり、よりではいたがありででは、大きいでもは、大きでではまが、大きくないでもはまが、すっとではまがです。一つではまが、すっとに介です。からにはいていただけないでしょうか?		管理者に連絡済	管理者である京都府乙訓土木 事務所に連絡しました。

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況
9	2025/9/23		経年劣化により、冬の早朝、 白濁してカーブミラーとして の役割を果たしていない、過 去2度お願いしましたが、未 だに改善されていません		経過観察	過去に通報を受けた後、鏡面を磨く対応を行いました。 しかし、現在も状況が改善されていないとのことから、冬季に現場を確認し、ご指摘のとおり機能を果たしていない場合は鏡面を取替えます。
10	2025/9/23	河陽が丘1丁目	一旦停止、白線が消えている			向日町警察署に連絡しまし た。
11	2025/9/23	河陽が丘1丁目	通学路なのに横断歩道?がな い			向日町警察署に連絡しまし た。

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況
12	2025/9/23	今里1丁目	側溝の以前修繕してもらった 箇所が割れており、鉄筋が剥 き出しになっている。		対応 予定有	修繕対応予定です。
13	2025/9/24	うぐいす台	うぐいす台■■■が空き地だったが、住宅ができた。住宅完成に伴い、該当住宅の北路の交差点が見晴らしが悪くなり、かとの意見が近隣から出ている。特に朝夕は、■■への通園もあり、車、歩行者共に多く事故の危険性が高まっているのではないか。	長岡京市. 京都街 34名 80日代85 5	検討中	カーブミラーの設置可否を検 討します。設置ができない場 合は、別の安全対策を検討し ます。

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況
14	2025/9/25	神足桑ケ本	土砂木草で路側帯の機能を 失ってる具が解もあるイプ が外れてる 今回も野して鉄パイプ の金具が解して鉄パイプ かりれての もずり経過観察に して放少ないのは 量がかなないのに 量がけてもいないのに をつないのに をでっないで をでっないで をでないのに をでないで をでしない をでない をでしない をでない をでない をでしない をでしない をでしない をでない をでない をでない をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との をでいる との との との との との との との との との との との との との		検討中	フェンスは不法占用物のため、撤去の啓発を行います。 また、草木は道路の通行支障 となっていないため、経過観 察とします。
15	2025/9/26	神足3丁目	神足三丁目片泓交差点西側の水路が白濁している。 ■■■■■■排水によるものと思われます。 河川の水質悪化や悪臭の原因となるため原因者を指導していただきたい		管理者に連絡済	担当部署である下水道施設課に連絡しました。

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況
16	2025/9/29	契(世中) 寸無ノ 「	ぶつかったのか?向きが変 わってほぼ正面しか見えない ため、カーブミラーの役割を 果たしていない。		対応済	道路反射鏡の角度を調整しました。
17	2025/9/29		草木が壁面にまで生い茂り、 川底も見えない状態です。台 風や大雨の際、危険がありそ うですので、除草をお願いし ます。		対応 予定有	早急な対応が必要な状況では ありませんが、流下阻害と なっている範囲を精査し、除 草対応を検討します。
18	2025/9/30	城の里	草木が道路にはみだしてい て、自転車道路が走行しづら い		管理者に 連絡済	管理者である京都府乙訓土木 事務所に連絡しました。

《対応状況について》

「検討中」:通報場所を確認し、対応方針を検討しています。 「対応予定有」:補修等の対応を予定しています。 「対応中」:補修等の対応に着手しています。 「対応済」:補修等の対応が完了しました。

「経過観察」:緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。 「管理者に連絡済」:道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」:通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」:通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外(私道等)であるため、対応できません。